



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ljuskälla

Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje kabel \varnothing : 5-12 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Tillbehör husnummerskylt

Nr. skylt Jubilar I		Nr. skylt Jubilar II & III	
Vit	77 033 74	Vit	77 033 78
Svart	77 033 75	Svart	77 033 79
Alugrå	77 033 76	Alugrå	77 033 80
Antracit	77 033 77	Antracit	77 033 81



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

